

Mit Sicherheit zum Erfolg

→ Was ist passiert?

Ein Mitarbeiter verletzte sich während des Zurückziehens des Fahrseiles.

→ Ursache für den Unfall

In Vorbereitung auf das Zurückziehen des Fahrseils mit Hilfe der Reserveseiltrommel, wurde ein Funktionstest der Reserveseiltrommel durchgeführt. Während des Funktionstests (nur Überprüfung der Luftzufuhr) löste sich die noch nicht gesicherte Umlenkvorrichtung (sollte im Anschluss gesichert werden) vom Unterbauträger und traf den Mitarbeiter von hinten am rechten Bein.

→ Was können wir aus dem Ereignis lernen?

Obwohl es sich hier um einen langjährigen erfahrenen Mitarbeiter handelt, die nächsten Aufgaben im Vorfeld besprochen wurden, wurde ohne Arbeitserlaubnis, somit ohne Freigabe eine Funktionskontrolle durchgeführt. Die Einhaltung der Prozesse ist zwingend erforderlich.

