

Mit Sicherheit zum Erfolg

→ Was ist passiert?

Beim Baggereinsatz löste sich die Verriegelung des Schnellwechslers selbstständig, dabei ist der Sortiergreifer heruntergefallen. Es gab keinen Personenschaden, da sich niemand im Gefahrenbereich aufhielt.

→ Ursache für den Unfall

- Das Gewinde vom Verriegelungszyylinder ist ausgerissen.
 - Dadurch konnten die Verriegelungsbolzen zurückwandern und entriegeln. (Typ des Schnellwechslers: PC 88 F10321)
- ## → Was können wir aus dem Ereignis lernen?
- Verriegelungszyylinder, Zwischenstange mit Auge und Sichtstange des Schnellwechslers wurden erneuert.
 - Weitere Bagger mit derselben Schnellwechselvorrichtung wurden kontrolliert.
 - Der Vorfall wurde in Sicherheitsgesprächen thematisiert (sich nicht im Schwenkbereich des Baggers und sich nicht unter schwebenden Lasten sich aufhalten).

