

17.06.2025

# Lernfall 06/2025: Schnellwechsler geht von alleine auf

Lernfälle



## Was ist passiert?

Beim Baggereinsatz löste sich die Verriegelung des Schnellwechslers selbstständig, dabei ist der Sortiergreifer heruntergefallen. Es gab keinen Personenschaden, da sich niemand im Gefahrenbereich aufhielt.

## Ursache für den Unfall

- Das Gewinde vom Verriegelungszyylinder ist ausgerissen.
- Dadurch konnten die Verriegelungsbolzen zurückwandern und entriegeln. (Typ des Schnellwechslers: PC 88 F10321)

## Was können wir aus dem Ereignis lernen?

- Verriegelungszyylinder, Zwischenstange mit Auge und Sichtstange des Schnellwechslers wurden erneuert.
- Weitere Bagger mit derselben Schnellwechsellvorrichtung wurden kontrolliert.
- Der Vorfall wurde in Sicherheitsgesprächen thematisiert (sich nicht im Schwenkbereich des Baggers und sich nicht unter schwebenden Lasten sich aufhalten).

Lesen Sie auch



## Lernfall 03/2025: Schwerer Atemschutz – defektes Warnsignal

Wir stellen jedes Jahr Lernfälle für Ihre internen Schulungen zur Verfügung. Hier finden Sie den Lernfall für den Monat März 2025.

[Zum Artikel](#) →

Quelle: <https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeitsicherheit/lernfaelle/lernfall-06-2025-schnellwechsler-geht-von-alleine-auf/>  
Stand: 17.06.2025