

17.06.2025

Lernfall 06/2025: Schnellwechsler geht von alleine auf

Lernfälle



Was ist passiert?

Beim Baggereinsatz löste sich die Verriegelung des Schnellwechslers selbstständig, dabei ist der Sortiergreifer heruntergefallen. Es gab keinen Personenschaden, da sich niemand im Gefahrenbereich aufhielt.

Ursache für den Unfall

- Das Gewinde vom Verriegelungszyylinder ist ausgerissen.
- Dadurch konnten die Verriegelungsbolzen zurückwandern und entriegeln. (Typ des Schnellwechslers: PC 88 F10321)

Was können wir aus dem Ereignis lernen?

- Verriegelungszyylinder, Zwischenstange mit Auge und Sichtstange des Schnellwechslers wurden erneuert.
- Weitere Bagger mit derselben Schnellwechselvorrichtung wurden kontrolliert.
- Der Vorfall wurde in Sicherheitsgesprächen thematisiert (sich nicht im Schwenkbereich des Baggers und sich nicht unter schwebenden Lasten sich aufhalten).

Lesen Sie auch



Lernfall 03/2025: Schwerer Atemschutz – defektes Warnsignal

Wir stellen jedes Jahr Lernfälle für Ihre internen Schulungen zur Verfügung. Hier finden Sie den Lernfall für den Monat März 2025.

[Zum Artikel](#) →

Quelle: <https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeitsicherheit/lernfaelle/lernfall-06-2025-schnellwechsler-geht-von-alleine-auf/>
Stand: 17.06.2025