


03.01.2022

Lernfall 12/2020: Arbeiten in Höhen

Lernfälle



Was ist passiert?

Ein Schweißer arbeitete ohne jede Fallsicherung auf einem Behälter (potentielle Fallhöhe 7m). Die Aufsichtsperson hat die Situation nicht registriert. Ein dazukommender Kollege hat sofort eingegriffen und die Arbeit gestoppt.

Ursache für den Unfall

Nicht beachten von Vorschriften. Da kein Gerüst montiert war, hat sich die Person ungesichert in Gefahr begeben.

Was können wir aus dem Ereignis lernen?

- Bei nicht optimalem Arbeitsumfeld versuchen wir oft, uns schnell selbst zu helfen. Doch sind die gewählten Mittel und Wege nicht immer zielführend.
- Mitarbeiter und Aufsichtsperson sind verantwortlich, eine sichere Arbeitsdurchführung umzusetzen.
- Ein Verstoß gegen Life Saving Actions ist dabei immer zu verhindern
- Ein sachlich-überlegter Entscheidungsstil und „langsames“, bewusstes Denken helfen, uns richtig zu justieren.

Quelle: <https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeitsicherheit/lernfaelle/lernfall-12-20-arbeiten-in-hoehen/>

Stand: 03.01.2022