03.01.2022

# Lernfall 12/2020: Arbeiten in Höhen

## Mit Sicherheit zum Erfolg

Wir stellen jedes Jahr Lernfälle für Ihre internen Schulungen zur Verfügung. Hier finden Sie den Lernfall für den Monat Dezember 2020.

Lernfälle



**Was ist passiert?**
Ein Schweißer arbeitete ohne jede Fallsicherung auf einem Behälter (potentielle Fallhöhe 7m). Die Aufsichtsperson hat die Situation nicht registriert. Ein dazukommender Kollege hat sofort eingeriffen und die Arbeit gestoppt.

**Ursache für den Unfall**
Nicht beachten von Vorschriften. Da kein Gerüst montiert war, hat sich die Person ungesichert in Gefahr begeben.

**Was können wir aus dem Ereignis lernen?**

- Bei nicht optimalem Arbeitsumfeld versuchen wir oft, uns schnell selbst zu helfen. Doch sind die gewählten Mittel und Wege nicht immer zielführend.
- Mitarbeiter und Aufsichtsperson sind verantwortlich, eine sichere Arbeitsdurchführung umzusetzen.
- Ein Verstoß gegen Life Saving Actions ist dabei immer zu verhindern

- Ein sachlich-überlegter Entscheidungsstil und „langsames“, bewusstes Denken helfen, uns richtig zu justieren.

Quelle: https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeitssicherheit/lernfaelle/lernfall-12-20-arbeiten-in-hoehen/
Stand: 03.01.2022