03.01.2022

Lernfall 03/2020: Kugelhahn Fingerverletzung

Mit Sicherheit zum Erfolg

Wir stellen jedes Jahr Lernfälle für Ihre internen Schulungen zur Verfügung. Hier finden Sie den Lernfall für den Monat März 2020.

Lernfälle



Was ist passiert?

Mitarbeiter zog sich eine Fingerverletzung zu, als er beim Betätigen eines schwergängigen Kugelhahns abrutschte und mit der Hand gegen eine Stange stieß.

Ursache für den Unfall

1) Verwechslung Armatur (die normalerweise zu öffnende Armatur wäre nicht so schwergängig gewesen).

2) Arbeiten mit hohem Kraftaufwand. Die Arbeit wurde nicht unterbrochen, um Rücksprache mit Vorgesetzten/Kollegen zu halten und die Armatur gemeinsam zu öffnen oder Hilfsmittel zu nutzen.

Was können wir aus dem Ereignis lernen?

Detailliertere Absprachen der Aufgaben sind erforderlich. Bei Abweichungen ist das Risiko neu zu bewerten und die Vorgehensweise anzupassen. Es sollten zulässige Handhebelverlängerungen beschafft werden.

Quelle: https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeitssicherheit/lernfaelle/lernfall-03-20-kugelhahn-fingerverletzung/

Stand: 03.01.2022