17.06.2025

Lernfall 03/2024: Fingerverletzung / herabfallendes Teil

Wir stellen jedes Jahr Lernfälle für Ihre internen Schulungen zur Verfügung. Hier finden Sie den Lernfall für den Monat März 2024.

Lernfälle



Was ist passiert?

Vorbereitende Tätigkeiten zum Setzen von Steckscheiben am Lauge-Wasser Kühler. Mitarbeiter 1 lehnte die abgestellte Steckscheibe (5 kg) am Kühler an, um mit den Schraubarbeiten zu beginnen. Die Steckscheibe rutschte durch den ca. 2 cm breiten Spalt im Gerüstboden und traf die Finger des unter dem Gerüst arbeitenden Mitarbeiters 2 (ca. 1,20 m Fallhöhe).

Ursache für den Unfall

- Art des Abstellens der Steckscheibe ermöglichte das Durchrutschen durch den Spalt.
- Gefährdung durch herabfallende Teile unterschätzt (geringe Arbeitshöhe, großes Arbeitsmaterial).
- Sind Rosten in Gerüstböden nur einseitig befestigt, lassen sie sich durch Krafteinwirkung verschieben.

Was können wir aus dem Ereignis lernen?

- Kann ich die Arbeiten auf zwei Ebenen gleichzeitig sicher durchführen?
- Im Toolboxmeeting parallele Arbeiten absprechen.
- Mit dem Unerwarteten rechnen (was wäre wenn?), auch durch kleine Spalten kann etwas herunterfallen.

Lesen Sie auch



Lernfall 11/2023: Unsicherer Stand

Wir stellen jedes Jahr Lernfälle für Ihre internen Schulungen zur Verfügung. Hier finden Sie den Lernfall für den Monat November 2023.

Zum Artikel→

Quelle: https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeitssicherheit/lernfaelle/lernfall-03-2024-fingerverletzung-herabfallendes-teil/
Stand: 17.06.2025