

03.01.2022

Lernfall 05/2019: Prellung Hammer – Dachsanierung

Lernfälle



Was ist passiert?

Der Verletzte war dabei die Öffnung des Dachgullies freizuräumen, um den neuen Gullieinsatz einzusetzen. Dazu benutzte er einen Dachdeckerhammer zum Aufschlagen der vorhandenen Bitumenbahn. Beim Aufschlagen des Randbereiches schlug er sich mit dem Spitzteil des Hammers in das linke Knie.

Ursache für den Unfall

Unachtsamkeit kurz vor der Mittagszeit. Zeitdruck. Falscher Einsatz bzw. falsches Arbeitsmittel. Fehlende PSA (Knieschützer).

Was können wir aus dem Ereignis lernen?

- Unterweisung Mitarbeiter / Kontraktoren über richtigen Einsatz Arbeitsmittel und PSA
- Empfehlung Optimierung Werkzeugeinsatz (z.B. Hammer + Meißel, Elektromeißel)
- Empfehlung Verbesserung Knieschutz

Quelle: <https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeitsicherheit/lernfaelle/lernfall-05-19-prellung-hammer-dachsanierung/>

Stand: 03.01.2022