

20.07.2026

Lernfall 07/2026: Umgekippter Radlader

Wir stellen jedes Jahr Lernfälle für Ihre internen Schulungen zur Verfügung. Hier finden Sie den Lernfall für den Monat Juli 2026.

Lernfälle



Was ist passiert?

- Mitarbeiter einer Auftragnehmer Firma kippte mit dem Radlader um, als er mit montiertem Kranarm zur Auslageverlängerung einen etwa 500 kg schweren Wärmetauscher (12m lang) auf einen Anhänger verladen wollte.
- Durch Prüfung und Überprüfung der Schutzmaßnahmen (Arbeitsvorbesprechung, Persönlicher Sicherheits-Check, Lebensretter) konnte eine Verletzung verhindert werden.

Ursache für den Unfall

- Beim Rückwärtsfahren (geradeaus) wurde keine Instabilität festgestellt. Als der Lader stand und die Lenkung zur 90° Fahrtrichtungsänderung bedient wurde, kam der Lader ins Kippen.
- Die Kombination aus Radlader und Kranarm (Zubehör des Auftragnehmers) wurde in der Gefährdungsbeurteilung nicht berücksichtigt.

-> Radlader nur mit Zubehör des Herstellers einsetzen und Gefährdungsbeurteilung erstellen

- Keine Maschinenbetriebsanweisung für diesen Lader vorhanden, ebenso nicht für die Kombination mit diesem Zubehör.

-> Maschinenbetriebsanweisung erstellen und betroffene Mitarbeiter schulen

Lesen Sie auch



Lernfall 01/2026: Augenverletzung bei Wartungsarbeiten

Hier finden Sie den Lernfall für den Monat Januar 2026 für Ihre internen Schulungen.

[Zum Artikel](#) →

Quelle: <https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeits-sicherheit/lernfaelle/lernfall-07-2026-umgekippter-radlader/>

Stand: 20.07.2026