

03.01.2022

Lernfall 08/2021: Schnittverletzung

Lernfälle



Was ist passiert?

Ein Mitarbeiter zog sich eine Schnittverletzung am linken Zeigefinger zu, als er nach Beenden der Arbeit den Ausschnitt aus der Dichtung nehmen

Ursache für den Unfall

Für filigraneres Arbeiten zog er die Handschuhe (Schnittschutzklasse 2) aus. Ihm war nicht bewusst, wie scharfkantig die Innenseite der Dichtung ist.

Was können wir aus dem Ereignis lernen?

- Keine Kompromisse bei PSA & Aufmerksamkeit!
- Schutzhandschuhe und Risikobewusstsein schützen vor Verletzungen -> Bis die Arbeit beendet ist.

Quelle: <https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeitsicherheit/lernfaelle/lernfall-08-21-schnittverletzung/>

Stand: 03.01.2022