03.01.2022

Lernfall 09/2019: Verdrehtes Knie bei Anlagenbegehung

Mit Sicherheit zum Erfolg

Wir stellen jedes Jahr Lernfälle für Ihre internen Schulungen zur Verfügung. Hier finden Sie den Lernfall für den Monat September 2019.

Lernfälle

Was ist passiert?
Ein Mitarbeiter hat sich bei einem Anlagen-rundgang das Knie verletzt, als er über einen Bereich mit Kiesoberfläche gegangen ist. Der verletzte Mitarbeiter wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Ursache für den Unfall
In der Schotterfläche befanden sich größere Steine / Betonstücke, die die Fläche unebener und rutschanfälliger machten. Die Gefährdung wurde bei der Routinetätigkeit „Gehen“ nicht erkannt.

Was können wir aus dem Ereignis lernen?
Bewusst machen, welche Gefährdungen bei Routinetätigkeiten vorhanden sind (z.B. „Last Minute Risk Assessment“)
Thematisierung des Fact Sheets der DGUV und Diskussion zu Ursachen und Maßnahmen im Arbeitsteam.

Quelle: https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeitssicherheit/lernfaelle/lernfall-09-2019-verdrehtes-knie-bei-anlagenbegehung/

Stand: 03.01.2022