

# Mit Sicherheit zum Erfolg

## → Was ist passiert?

Ein Mitarbeiter zog sich eine Schnittverletzung am linken Zeigefinger zu, als er nach Beenden der Arbeit den Ausschnitt aus der Dichtung nehmen wollte (Foto unten).

## → Ursache für den Unfall

Für filigraneres Arbeiten zog er die Handschuhe (Schnittschutzklasse 2) aus. Ihm war nicht bewusst, wie scharfkantig die Innenseite der Dichtung ist.

## → Was können wir aus dem Ereignis lernen?

- Keine Kompromisse bei PSA & Aufmerksamkeit!
- Schutzhandschuhe und Risikobewusstsein schützen vor Verletzungen -> Bis die Arbeit beendet ist.



Locheisen

Graphit-Dichtung

